





Mierzmy szerokość między listwami przyszybowymi w trzech miejscach!  
Od najmniejszej wartości odejmujemy 3 mm.  
Uzyskana wartość to szerokość zamówienia (A).



Mierzmy wysokość między listwami przyszybowymi w trzech miejscach!  
Największa wartość to wysokość zamówienia (H).



Rama okna  
Listwa przyszybowa  
Uszczelka